



F80 S-F 120 S

Forno fusorio manuale



Forno fusorio manuale F 80 S-F 120 S, con crogiolo in ghisa.

Raggiunge una temperatura massima di 500 C° l'ideale per fondere leghe di zinco e stagno/piombo.


Disponibile nella versione con crogiolo da 80/120 kg di zama.

Strumentazione e comandi:

- Timer di preaccensione delle resistenze (fino a 60 h)
- Pirometro per un controllo preciso sulla temperatura del metallo
- Termocoppia altamente resistente alle corrosioni.

Specifiche tecniche

F80S—capacità crogiolo	Litri	12,5
	Kg zama	83
F120S– capacità crogiolo	Litri	18
	Kg zama	119
Potenza	Kw	7
Tensione	V 3~	380
Ingombro	L cm	90
	P cm	72
	H cm	154
Peso	Kg (f80S)	240
	Kg (F120S)	253



Sicurezza:

- Cappa per la raccolta fumi
- Vasca di raccolta metallo sottostante il crogiolo.



Crogioli:

Sono disponibili due diversi crogioli:

- 80 kg- D=240 mm H=320 mm
- 120 kg- D=280 mm H=320 mm

